


Короткая вставка под приварку внахлёт

**H-ZGS**


H-ZGS.FLD.RU



Заказной код	Размер ZCR	Наружный диаметр T	d мм	D мм	L мм	C мм	Давление, бар
H-ZGS-4SL12.7.FLD.RU	1/4"	1/4"	4.55	8.9	12.7	7.1	378
H-ZGS-4SL19.1.FLD.RU	1/4"	1/4"	4.55	8.9	19.1	7.1	378

Длинная вставка под приварку внахлёт


**H-ZGS**



Заказной код	Размер ZCR	Наружный диаметр T	d мм	D мм	L мм	C мм	Давление, бар		
							Ni	SS	CU
H-ZGS-2S.FLD.RU	1/8"	1/8"	2.30	5.1	17.8	2.5	489		
H-ZGS-4S.FLD.RU	1/4"	1/4"	4.55	8.9	33.3	7.1	378		
H-ZGS-6S.FLD.RU	1/2"	3/8"	7.67	15.2	38.1	7.9	241	291	192
H-ZGS-8S.FLD.RU	1/2"	1/2"	10.14	15.2	38.1	9.7	206		165
H-ZGS-12S.FLD.RU	3/4"	3/4"	13.5	22.4	50.8	11.2	192		151
H-ZGS-16S.FLD.RU	1"	1"	19.1	30.2	56.4	15.7	165	206	130

Понижающая вставка под приварку внахлёт

**H-ZGS**



Заказной код	Размер ZCR	T	d мм	D мм	L мм	C мм	Давление, бар		
							Ni	SS	CU
H-ZGS4-2S.FLD.RU	1/4"	1/8"	2.30	8.9	33.3	2.5	551		
H-ZGS8-4S.FLD.RU	1/2"	1/4"	4.55	15.2	38.1	7.1	241		