# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ Р-РТ50

#### Технические параметры

Класс защиты: ІР65

**Точность:**  $\pm 0.05\%$  от диапазона шкалы **Диапазоны:** См. таблицу «Диапазоны давлений»

Диапазоны давлений: 0/25мбар до 0/1000 бар Установка нулевого значения и с точностью ±10%

**Питание:** 10.5-36V DC

Выходной сигнал: 4-20mA, два контакта

Диапазон температурной компенсации: от -10 до +80°C

**Температура окружающей среды:** от -40 до  $+80^{\circ}$ С, средняя от -40 до  $+120^{\circ}$ С

**Кабельный ввод:** DIN43650, PG11

Материал деталей, контактирующих со средой: SS316L

Материал корпуса: SS304 **Подсоединение:** NPT 1/2", G 1/2"

| Диапазон давления                       | 0 ~ 25 mbar                                      | 0 ~100 mbar                                      | 0 ~ 400 mbar               | 0/1 ~ 0/1000 bar                                 |
|---|--|--|----------------------------|--|
| Предел сверхдавления<br>без гистерезиза | 1 bar  | 1 bar  | 2.5 bar                    | 4 х рабочего; max. 1200 bar                      |
| Аварийное сверхдавление                 | 2 bar  | 2 bar  | 2.5 bar                    | 8 х рабочего; max. 2000 bar                      |
| Точность                                | 0.6%   | 0.3%   | 0.2% (0.16% - спец.опция ) |  |
| Долгосрочная стабильность               | 0.6% / в год                                     | 0.2% / в год                                     | 0.1% / в год               |  |
| Ошибка температуры                      | <b>В среднем</b> 0.5% / 10°C<br>Max. 0.6% / 10°C | <b>В среднем</b> 0.3% / 10°C<br>Max. 0.4% / 10°C |                            | <b>В среднем</b> 0.2% / 10°C<br>Max. 0.3% / 10°C |




#### Диапазоны давлений

| Код  | Диапазон   | Код  | Диапазон   |
|------|------------|------|------------|
| 25m  | 0/25 mbar  | 160m | 0/160 mbar |
| 40m  | 0/40 mbar  | 200m | 0/200 mbar |
| 60m  | 0/60 mbar  | 250m | 0/250 mbar |
| 80m  | 0/80 mbar  | 300m | 0/300 mbar |
| 100m | 0/100 mbar | 400m | 0/400 mbar |

| Код  | Диапазон   | Код  | Диапазон   |
|------|------------|------|------------|
| -1   | 0/-1 bar   | 16   | 0/16 bar   |
| 0.25 | 0/0.25 bar | 25   | 0/25 bar   |
| 0.40 | 0/0.4 bar  | 40   | 0/40 bar   |
| 0.60 | 0/0.6 bar  | 60   | 0/60 bar   |
| 1    | 0/1 bar    | 100  | 0/100 bar  |
| 1.6  | 0/1.6 bar  | 160  | 0/160 bar  |
| 2.5  | 0/2.5 bar  | 250  | 0/250 bar  |
| 4    | 0/4 bar    | 400  | 0/400 bar  |
| 6    | 0/6 bar    | 600  | 0/600 bar  |
| 10   | 0/10 bar   | 1000 | 0/1000 bar |

| Код  | Диапазон      | Код   | Диапазон       |
|------|---------------|-------|----------------|
| 1a   | 0/1 bar abs   | 40a   | 0/40 bar abs   |
| 1.6a | 0/1.6 bar abs | 60a   | 0/60 bar abs   |
| 2.5a | 0/2.5 bar abs | 100a  | 0/100 bar abs  |
| 4a   | 0/4 bar abs   | 160a  | 0/160 bar abs  |
| 6a   | 0/6 bar abs   | 250a  | 0/250 bar abs  |
| 10a  | 0/10 bar abs  | 400a  | 0/400 bar abs  |
| 16a  | 0/16 bar abs  | 600a  | 0/600 bar abs  |
| 25a  | 0/25 bar abs  | 1000a | 0/1000 bar abs |

### Размеры / Схема подключения



## Подбор заказного кода

